مجليس دائره تاڤه
MAJLIS DAERAH TAPAH
Jalan Stesyen,
35000 Tapah,
Perak Darul Ridzuan.

No. Telefon : 05 - 401 1326 / 2329
No. Faks : 05 - 401 2288
E-mel : mdt@mdtapah.gov.my
Web : www.mdtapah.gov.my

tak update

25/10863

Ruj Kami: Bil (2)dlm.MDT.B1/1/25
Tarikh: 17 Jamadilakhir, 1447Hijrah
08 Disember, 2025

RECEIVED
18 DEC 2025
KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

Koridor Utiliti Darul Ridzuan
B-G-9 & B-G-11
Greentown Suria,
Jalan Dato' Seri Ahmad Said
30450 Ipoh, Perak.

Tuan,

PERMOHONAN CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK DI ATAS LOT 33171 LOT 33210, LOT 33267 LOT 332279, MUKIM BIDOR, DAERAH BATANG PADANG, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN FARLIM GROUP (MALAYSIA) BHD.
-Permohonan Permit Izinlalu

Dengan segala hormatnya merujuk kepada surat tuan yang bertarikh 18 November 2025 mengenai perkara di atas adalah berkaitan.

2. Dimaklumkan bahawa Majlis Daerah Tapah tiada halangan dengan permohonan tersebut. Walaubagaimanapun pihak tuan perlu mematuhi beberapa syarat sebelum kerja-kerja korekan jalan dimulakan. Syarat-syarat adalah seperti berikut:-

2.1 Pihak tuan perlu membuat bayaran permit seperti berikut :-

BIL	LOKASI	BAYARAN KOREKAN DAN IZINLALU (RM)	CAGARAN (RM)	JUMLAH KESELURUHAN
1	Jalan Impiana 18	RM 11,880.00	RM 5,940.00	RM 13,880.00

2.2 Kaedah penanaman tiang harus jenis *'Over Head'* dan mengikut piawaian penanaman yang bersesuaian dengan keadaan di tapak;

2.3 Tempoh masa yang dibenarkan untuk penanaman tiang adalah selama tiga (3) bulan sahaja, bermula dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan;

2/..

Ruj Kami: Bil (2)dlm.MDT.B1/1/25
Tarikh: 17 Jamadilakhir, 1447Hijrah
08 Disember, 2025

2.4 Pihak tuan perlu memastikan aliran trafik di kawasan berkenaan dalam keadaan yang selamat dan terkawal serta tidak mengganggu orang awam yang menggunakan jalan tersebut;

2.5 Setelah siap kerja-kerja korekan / izin lalu tersebut pihak tuan dikehendaki menurap semula kawasan yang terlibat dan memastikannya dalam keadaan yang baik serta bersih dari segala sisa bahan binaan juga tidak menjejaskan keselamatan dan kesihatan orang awam;

2.6 Pihak KUDR perlu memastikan kaedah penanaman tiang mana-mana kawasan dibawah MDT perlu mengambilkira saiz longkang 600mm x 600mm;

2.7 Segala risiko kemalangan dan kerosakan terhadap infrastruktur adalah di bawah tanggungjawab KUDR sepenuhnya. Sebarang kejadian sedemikian akan menjejaskan wang deposit, dan pihak MDT berhak untuk merampas wang deposit tersebut.

Kerjasama dan perhatian tuan berhubung perkara di atas amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI "

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(ABDULLAH NASIH ULWAN BIN HUSSAIN)
Ketua Jabatan Kejuruteraan dan Bangunan
b.p. Yang Dipertua
Majlis Daerah Tapah

Sk. 1) Yang Dipertua, Majlis Daerah Tapah
2) Setiausaha, Majlis Daerah Tapah
3) Tetuan Farlim Group (Malaysia) Bhd.

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN SDN BHD
TINDAKAN / MAKLUMAN

[ ]	KETUA OPERASI
[ ]	PENGURUS SUMBER MANUSIA
[ ]	KETUA PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
[x]	PENGURUS KORIDOR NEGERI
[ ]	PEGAWAI KHAS (PEJABAT KPF DAN PENTADBIRAN

CATATAN
FM/Pn Sa
Fya

18/12/2025

JUN/operasi/permit
- surat pemakluman
- status UDM
- Laporan Pemantauan
- kemaskini tracker/KUDRAT

19/12