

TAJUK PROJEK:

CADANGAN KERJA-KERJA PEMASANGAN PENANAMAN SESALUR DAN LURANG SEPANJANG 14,450 METER DI JALAN BIDOR KE SUNGKAI BAGI INFRASTRUKTUR KABEL GENTIAN OPTIK TT DOTCOM SDN BHD

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TTDC/A/07/26/0302
TARIKH LAWATAN:	07 OGOS 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula : 4.105505,101.296041

Koordinat Akhir : 3.999337,101.310490




Jumlah Jarak : 14,215 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN KAMPUNG POH (A131)	JKR	13158
2.	JALAN SUNGKAI (FT 01)		
3.	JALAN SATU	MDT	897
4.	JALAN BERJAYA		
5.	LORONG CEGAR 2		
6.	JALAN MASUK TAMAN PUN CHUN		
7.	JALAN MASUK KLINIK KESIHATAN SUNGKAI		
8.	JALAN TSM		
9.	SUNGAI BIDOR	JPS	160
10.	SUNGAI PAKU		
11.	SUNGAI TENGOR		
12.	SUNGAI BIKAM		
Jumlah Jarak:			14215 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)		14,215	4	Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)				Meter
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)				Meter
Jumlah Jarak :		14,215		Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Manhole			62	Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Cadangan Manhole	1.2	0.9	0.9	0.97
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Detail Manhole	Jenis		Nos	
Manhole	JRC 7		62	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR Batang & Padang		13,158	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Daerah Tapah		897	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)	Jabatan Pengairan Dan Saliran		160	Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1. Lawatan tapak pada 07.08.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 14,215-meter menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD). 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Muhamad Firdaus Bin Aprisul Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 07/08/2025	Nama: Muhammad Syahir Bin Amran Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 14/08/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-




LOKASI KOORDINAT MULA KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN KAMPUNG POH (A131)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN KAMPUNG POH (A131)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SATU



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SATU




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SATU




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SATU



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN KAMPUNG POH (A131)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN KAMPUNG POH (A131)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JAMBATAN SUNGAI BIDOR



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN KAMPUNG POH (A131)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN KAMPUNG POH (A131)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN KAMPUNG POH (A131)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN KAMPUNG POH (A131)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BERJAYA



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BERJAYA



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BERJAYA




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI SUNGAI BIDOR



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN SUNGKAI (FT 01)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI LORONG CEGAR 2




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN CEGAR 2



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN SUNKAI (FT 01)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MASUK TAMAN PUN CHUN



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI MASUK JALAN TAMAN PUN CHUN




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TAMAN PUN CHUN



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TAMAN PUN CHUN




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI SUNGAI BIKAM




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN SUNGKAI (FT 01)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MASUK KLINIK KESIHATAN SUNGKAI




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN SUNGKAI (FT 01)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TSM



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TSM