

ARAHAN KERJA

NO. ARAHAN KERJA
WO-01-26-0284

TARIKH
16.07.2026

ARAHAN DARI KUDR		VENDOR AGF	BAHAGIAN PENGURUS OPERASI	
---------------------	--	---------------	------------------------------	--

Kepada		Butiran Kerja		
ASIA GLOBAL FIELD SDN BHD		CADANGAN PEMASANGAN UTILITI BAGI KABEL TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN RIZAB JALAN AWAM DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN TT DOTCOM SDN BHD — FTK SO SDU RESIDENTIAL TAMAN PANGLIMA, TELUK INTAN		

NO.	BUTIRAN	JARAK (M)		LOKASI
1	Mohon Atur Lawatan Tapak	<u>1680</u>		
	Koordinat Mula	Koordinat Akhir	Jarak	Nama Jalan
OH	4.008828, 101.047268	4.008828, 101.047268	30	JALAN PANGLIMA
OH	4.008926, 101.047073	4.008926, 101.047073	35	JALAN PANGLIMA
HDD	4.007539, 101.045462	4.007087, 101.04643	150	JALAN PANGLIMA, LORONG PANGLIMA 3
OH	4.007384, 101.04662	4.007384, 101.04662	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007501, 101.046447	4.007501, 101.046447	35	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007606, 101.046532	4.007606, 101.046532	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007732, 101.046626	4.007732, 101.046626	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007262, 101.046823	4.007262, 101.046823	35	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.008035, 101.046865	4.008035, 101.046865	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.00821, 101.046979	4.00821, 101.046979	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.008335, 101.047067	4.008335, 101.047067	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.008493, 101.047187	4.008493, 101.047187	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007863, 101.046722	4.007863, 101.046722	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.00713, 101.047047	4.00713, 101.047047	35	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007297, 101.04657	4.007297, 101.04657	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.006473, 101.048048	4.006473, 101.048048	30	LORONG PANGLIMA 3
HDD	4.007087, 101.04643	4.006328, 101.047658	180	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.00698, 101.04728	4.00698, 101.04728	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.0069, 101.047433	4.0069, 101.047433	35	LORONG PANGLIMA 3

OH	4.006762, 101.047663	4.006762, 101.047663	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006663, 101.047806	4.006663, 101.047806	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006363, 101.048226	4.006363, 101.048226	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006287, 101.048356	4.006287, 101.048356	30	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006496, 101.047748	4.006496, 101.047748	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006676, 101.048759	4.006676, 101.048759	30	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.006888, 101.048025	4.006888, 101.048025	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.0071, 101.048204	4.0071, 101.048204	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.007202, 101.048054	4.007202, 101.048054	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.007336, 101.047853	4.007336, 101.047853	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.007004, 101.048334	4.007004, 101.048334	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.00689, 101.048464	4.00689, 101.048464	30	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.006741, 101.04868	4.006741, 101.04868	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007251, 101.048965	4.007251, 101.048965	30	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007338, 101.048378	4.007338, 101.048378	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.00757, 101.048554	4.00757, 101.048554	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007746, 101.048318	4.007746, 101.048318	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007928, 101.048067	4.007928, 101.048067	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.008101, 101.047832	4.008101, 101.047832	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.008284, 101.047577	4.008284, 101.047577	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007459, 101.048706	4.007459, 101.048706	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007166, 101.04906	4.007166, 101.04906	30	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.00735, 101.04883	4.00735, 101.04883	30	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.00875, 101.047383	4.00875, 101.047383	35	LORONG PANGLIMA 6

NOTA :

1. Sila rujuk dalam lampiran Pelan Izin Lalu

CATATAN:



TANDATANGAN : PENGURUS KORIDOR NEGERI

16/7/2020

Tarikh

ARAHAN KERJA

NO. ARAHAN KERJA

WO-01-26-0284

TARIKH

16.07.2026

ARAHAN DARI KUDR	VENDOR KAD	BAHAGIAN GIS
---------------------	---------------	-----------------

Kepada		Butiran Kerja		
KUMPULAN ASIA DEBUT SDN BHD		CADANGAN PEMASANGAN UTILITI BAGI KABEL TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN RIZAB JALAN AWAM DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN TT DOTCOM SDN BHD — FTK SO SDU RESIDENTIAL TAMAN PANGLIMA, TELUK INTAN		
NO.	BUTIRAN	JARAK (M)		LOKASI
1	Mohon Sediakan Pelan Izin Lalu (PIL) dan data lot	1680		
	Koordinat Mula	Koordinat Akhir	Jarak	Nama Jalan
OH	4.008828, 101.047268	4.008828, 101.047268	30	JALAN PANGLIMA
OH	4.008926, 101.047073	4.008926, 101.047073	35	JALAN PANGLIMA
HDD	4.007539, 101.045462	4.007087, 101.04643	150	JALAN PANGLIMA, LORONG PANGLIMA 3
OH	4.007384, 101.04662	4.007384, 101.04662	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007501, 101.046447	4.007501, 101.046447	35	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007606, 101.046532	4.007606, 101.046532	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007732, 101.046626	4.007732, 101.046626	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007262, 101.046823	4.007262, 101.046823	35	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.008035, 101.046865	4.008035, 101.046865	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.00821, 101.046979	4.00821, 101.046979	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.008335, 101.047067	4.008335, 101.047067	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.008493, 101.047187	4.008493, 101.047187	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007863, 101.046722	4.007863, 101.046722	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.00713, 101.047047	4.00713, 101.047047	35	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.007297, 101.04657	4.007297, 101.04657	30	LORONG PANGLIMA 2
OH	4.006473, 101.048048	4.006473, 101.048048	30	LORONG PANGLIMA 3
HDD	4.007087, 101.04643	4.006328, 101.047658	180	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.00698, 101.04728	4.00698, 101.04728	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.0069, 101.047433	4.0069, 101.047433	35	LORONG PANGLIMA 3

OH	4.006762, 101.047663	4.006762, 101.047663	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006663, 101.047806	4.006663, 101.047806	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006363, 101.048226	4.006363, 101.048226	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006287, 101.048356	4.006287, 101.048356	30	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006496, 101.047748	4.006496, 101.047748	35	LORONG PANGLIMA 3
OH	4.006676, 101.048759	4.006676, 101.048759	30	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.006888, 101.048025	4.006888, 101.048025	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.0071, 101.048204	4.0071, 101.048204	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.007202, 101.048054	4.007202, 101.048054	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.007336, 101.047853	4.007336, 101.047853	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.007004, 101.048334	4.007004, 101.048334	35	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.00689, 101.048464	4.00689, 101.048464	30	LORONG PANGLIMA 4
OH	4.006741, 101.04868	4.006741, 101.04868	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007251, 101.048965	4.007251, 101.048965	30	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007338, 101.048378	4.007338, 101.048378	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.00757, 101.048554	4.00757, 101.048554	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007746, 101.048318	4.007746, 101.048318	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007928, 101.048067	4.007928, 101.048067	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.008101, 101.047832	4.008101, 101.047832	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.008284, 101.047577	4.008284, 101.047577	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007459, 101.048706	4.007459, 101.048706	35	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.007166, 101.04906	4.007166, 101.04906	30	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.00735, 101.04883	4.00735, 101.04883	30	LORONG PANGLIMA 5
OH	4.00875, 101.047383	4.00875, 101.047383	35	LORONG PANGLIMA 6

NOTA :

1. Sila rujuk dalam lampiran Borang Kelulusan Izin Lalu

CATATAN:



TANDATANGAN : PENGURUS KORIDOR NEGERI

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN (KUDR)

16/7/2026

Tarikh