

TAJUK PROJEK:

CADANGAN PEMASANGAN UTILITI BAGI KABEL TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN REZAB JALAN AWAM DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN TT DOTCOM SDN BHD – COV MDU LOFT 26 BERCHAM

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TTDC/A/06/26/0249
TARIKH LAWATAN:	07 JULY 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS):-

Koordinat Mula: **4.617435,101.128609**

Koordinat Akhir: **4.624338,101.120452**




Jumlah Jarak : 1740 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	LEBUH PRAJURIT 2	MBI	1740
2.	JALAN PRAJURIT		
3.	LEBUH PRAJURIT 3		
4.	LENGKUK PRAJURIT		
5.	LINTASAN PRAJURIT 10		
6.	LALUAN PRAJURIT 1		
7.	LEBUH BERCHAM SELATAN		
8.	MEDAN BERCHAM LEBUH 1		
9.			
Jumlah Jarak:			1740 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)		1730	4	Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)		10	1.5	Meter
Open Cut Trenching (Micro Trenching)				Meter
Jumlah Jarak:			1740	Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Manhole			12	Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	10	0.6	1.5	9
Grass Verge Open Cut				
Cadangan Manhole HDD	1.2	0.9	0.9	0.97
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Detail Manhole	Jenis		Nos	
Manhole	JRC 7		12	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	MAJLIS BANDARAYA IPOH		1740	Meter
Pejabat Daerah (PD)				
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				
Lain-Lain / Tanah Persendirian				
Nota Tambahan: -				
1. Lawatan tapak pada 07.07.2026 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 1730-meter menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD) dan kaedah Open Cut Trenching (Carriage Way) sepanjang 10-meter. 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Muhamad Firdaus Bin Aprisul Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 07/07/2026	Nama: Muhammad Syahir bin Amran Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 07/07/2026

GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-




LOKASI KOORDINAT MULA KERJA KOREKAN HDD DI LEBUH PRAJURIT 2




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LEBUH PRAJURIT 2



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LEBUH PRAJURIT 2




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN PRAJURIT




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN PRAJURIT (LORONG TENGAH)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD TRENCHING DI LEBUH PRAJURIT 3



LOKASI KERJA KOREKAN HDD TRENCHING DI LEBUH PRAJURIT 3



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LENGKUK PRAJURIT



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LENGKUK PRAJURIT



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LENGKUK PRAJURIT



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LENGKUK PRAJURIT



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LENGKUK PRAJURIT



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LENGKUK PRAJURIT



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LINTASAN PRAJURIT 10




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LINTASAN PRAJURIT 10



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LINTASAN PRAJURIT 10



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LALUAN PRAJURIT 1



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LALUAN PRAJURIT 1




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LALUAN PRAJURIT 1



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LALUAN PRAJURIT 1



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LALUAN PRAJURIT 1



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LALUAN PRAJURIT 1



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LALUAN PRAJURIT 1



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LEBUH BERCHAM SELATAN




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LEBUH BERCHAM SELATAN




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LEBUH BERCHAM SELATAN




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LEBUH BERCHAM SELATAN



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI LEBUH BERCHAM SELATAN



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI MEDAN BERCHAM LEBUH 1



LOKASI KOORDINAT AKHIR KERJA KOREKAN HDD DI MEDAN BERCHAM LEBUH 1