

ARAHAN KERJA

NO. ARAHAN KERJA

WO-04-0372

TARIKH

29.04.2025

ARAHAN DARI	VENDOR	BAHAGIAN
KUDR	AGF	PENGURUS OPERASI

Kepada		Butiran Kerja		
ASIA GLOBAL FIELD SDN BHD		MSVT (D-SIT-S24-4876) - PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA MSVT - PENUKARAN ALATSUIS TIADA GAS KEPADA RMU BARU DAN RECONFIGURE VOLTAN RENDAH DI PE BT 10 LEKIR		
NO.	BUTIRAN	JARAK (M)		LOKASI
1	Mohon Atur Lawatan Tapak	<u>30</u>		
	Koordinat Mula	Koordinat Akhir	Jarak	Nama Jalan
HDD	4.127763, 100.757997	4.127486, 100.757877	30	JALAN BATU 10 LEKIR

NOTA :

- Sila rujuk dalam lampiran Pelan Izin Lalu

CATATAN:

TANDATANGAN :  PENGURUS KORIDOR NEGERI

29.4.25
Tarikh

ARAHAN KERJA

NO. ARAHAN KERJA

WO-04-0372

TARIKH

29.04.2025

ARAHAN DARI KUDR	VENDOR KAD	BAHAGIAN GIS
---------------------	---------------	-----------------

Kepada		Butiran Kerja		
KUMPULAN ASIA DEBUT SDN BHD		MSVT (D-SIT-S24-4876) - PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA MSVT - PENUKARAN ALATSUIS TIADA GAS KEPADA RMU BARU DAN RECONFIGURE VOLTAN RENDAH DI PE BT 10 LEKIR		
NO.	BUTIRAN	JARAK (M)	LOKASI	
1	Mohon Sediakan Pelan Izin Lalu (PIL) dan data lot	<u>30</u>		
	Koordinat Mula	Koordinat Akhir	Jarak	Nama Jalan
HDD	4.127763, 100.757997	4.127486, 100.757877	30	JALAN BATU 10 LEKIR

NOTA :

- Sila rujuk dalam lampiran Borang Kelulusan Izin Lalu

CATATAN:


TANDATANGAN: PENGURUS KORIDOR NEGERI

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN (KUDR)

29.4.25
Tarikh