



ARAHAN DARI	VENDOR	BAHAGIAN
KUDR	KAD	GIS

Kepada	Butiran Kerja
KUMPULAN ASIA DEBUT SDN BHD	PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN LALUAN UNTUK LALUAN KABEL GANTIAN OPTIK DI RIZAB JALAN AMPANG, PERAK (PMU KINTA VALLEY RESORT - PPU GUNUNG RAPAT)

NO.	BUTIRAN	JARAK (M)	LOKASI
1	Mohon Sediakan Pelan Izin Lalu (PIL) dan data lot	7888	
	Koordinat Mula	Koordinat Akhir	Jarak
	Nama Jalan		
HDD	4.606571, 101.141788	4.604515, 101.142564	250
HDD	4.604515, 101.142564	4.60304, 101.144196	250
HDD	4.60304, 101.144196	4.601272, 101.145304	240
HDD	4.595585, 101.14459	4.59346, 101.145259	250
HDD	4.597558, 101.14512	4.595585, 101.14459	235
HDD	4.599596, 101.14592	4.597558, 101.14512	245
HDD	4.601272, 101.145304	4.599596, 101.14592	200
HDD	4.608707, 101.141235	4.606571, 101.141788	250
GV	4.591824, 101.145893	4.59097, 101.144517	25
HDD	4.59346, 101.145259	4.591824, 101.145893	200
HDD	4.584392, 101.132732	4.583162, 101.132741	140
HDD	4.586551, 101.132756	4.584392, 101.132732	245
GV	4.583204, 101.135546	4.583121, 101.13568	13
HDD	4.583198, 101.134232	4.583204, 101.135546	155
HDD	4.583162, 101.132741	4.583198, 101.134232	170
HDD	4.581974, 101.13974	4.57995, 101.140313	235
HDD	4.577985, 101.140887	4.576623, 101.141281	160
HDD	4.576623, 101.141281	4.576522, 101.143083	205
HDD	4.583131, 101.139424	4.581974, 101.13974	140
HDD	4.57995, 101.140313	4.577985, 101.140887	230
HDD	4.620758, 101.149228	4.621494, 101.148321	145
HDD	4.620101, 101.149044	4.620758, 101.149228	80
HDD	4.59097, 101.144517	4.590709, 101.143631	115
HDD	4.590709, 101.143631	4.590074, 101.141576	245
HDD	4.590074, 101.141576	4.589124, 101.139625	245
HDD	4.589124, 101.139625	4.588297, 101.137717	235
HDD	4.587236, 101.135772	4.586751, 101.134168	200
HDD	4.588297, 101.137717	4.587236, 101.135772	250
HDD	4.586751, 101.134168	4.586551, 101.132756	180
HDD	4.611409, 101.1415	4.610136, 101.140587	185
HDD	4.612945, 101.144251	4.611229, 101.143442	230
HDD	4.614996, 101.144834	4.612945, 101.144251	240
HDD	4.616801, 101.145207	4.614996, 101.144834	180
HDD	4.61892, 101.145756	4.616801, 101.145207	250
HDD	4.620048, 101.146637	4.61892, 101.145756	165
HDD	4.621494, 101.148321	4.620048, 101.146637	250
HDD	4.610136, 101.140587	4.608707, 101.141235	180
HDD	4.611229, 101.143442	4.611409, 101.1415	240
HDD	4.583121, 101.13568	4.583022, 101.137441	210
HDD	4.583022, 101.137441	4.583131, 101.139424	225

NOTA :

1. Sila rujuk dalam lampiran Borang Kelulusan Izin Lalu

CATATAN:



TANDATANGAN : PENGURUS KORIDOR NEGERI

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN (KUDR)

6.12.24

Tarikh

ARAHAN KERJA

NO. ARAHAN KERJA
WO-12-0178

TARIKH
06.12.2024

ARAHAN DARI	VENDOR	BAHAGIAN
KUDR	AGF	PENGURUS OPERASI

Kepada	Butiran Kerja
ASIA GLOBAL FIELD SDN BHD	PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN LALUAN UNTUK LALUAN KABEL GANTIAN OPTIK DI RIZAB JALAN AMPANG, PERAK (PMU KINTA VALLEY RESORT - PPU GUNUNG RAPAT)

NO.	BUTIRAN	JARAK (M)	LOKASI
1	Mohon Atur Lawatan Tapak	<u>7888</u>	
	Koordinat Mula	Koordinat Akhir	Nama Jalan
HDD	4.606571, 101.141788	4.604515, 101.142564	JALAN AMPANG
HDD	4.604515, 101.142564	4.60304, 101.144196	JALAN AMPANG
HDD	4.60304, 101.144196	4.601272, 101.145304	JALAN AMPANG
HDD	4.595585, 101.14459	4.59346, 101.145259	JALAN AMPANG
HDD	4.597558, 101.14512	4.595585, 101.14459	JALAN AMPANG
HDD	4.599596, 101.14592	4.597558, 101.14512	JALAN AMPANG
HDD	4.601272, 101.145304	4.599596, 101.14592	JALAN AMPANG
HDD	4.608707, 101.141235	4.606571, 101.141788	JALAN AMPANG
GV	4.591824, 101.145893	4.59097, 101.144517	JALAN AMPANG
HDD	4.59346, 101.145259	4.591824, 101.145893	JALAN AMPANG
HDD	4.584392, 101.132732	4.583162, 101.132741	JALAN AMPANG BARU 6
HDD	4.586551, 101.132756	4.584392, 101.132732	JALAN AMPANG BARU 6
GV	4.583204, 101.135546	4.583121, 101.13568	JALAN AMPANG BARU 7
HDD	4.583198, 101.134232	4.583204, 101.135546	JALAN AMPANG BARU 7
HDD	4.583162, 101.132741	4.583198, 101.134232	JALAN AMPANG BARU 7
HDD	4.581974, 101.13974	4.57995, 101.140313	JALAN DESA AMPANG 16
HDD	4.577985, 101.140887	4.576623, 101.141281	JALAN DESA AMPANG 16
HDD	4.576623, 101.141281	4.576522, 101.143083	JALAN DESA AMPANG 16
HDD	4.583131, 101.139424	4.581974, 101.13974	JALAN DESA AMPANG 16
HDD	4.57995, 101.140313	4.577985, 101.140887	JALAN DESA AMPANG 16
HDD	4.620758, 101.149228	4.621494, 101.148321	JALAN PESIARAN SUNWAY
HDD	4.620101, 101.149044	4.620758, 101.149228	JALAN PESIARAN SUNWAY
HDD	4.59097, 101.144517	4.590709, 101.143631	JALAN TAMBUN BARU
HDD	4.590709, 101.143631	4.590074, 101.141576	JALAN TAMBUN BARU
HDD	4.590074, 101.141576	4.589124, 101.139625	JALAN TAMBUN BARU
HDD	4.589124, 101.139625	4.588297, 101.137717	JALAN TAMBUN BARU
HDD	4.587236, 101.135772	4.586751, 101.134168	JALAN TAMBUN BARU
HDD	4.588297, 101.137717	4.587236, 101.135772	JALAN TAMBUN BARU
HDD	4.586751, 101.134168	4.586551, 101.132756	JALAN TAMBUN BARU
HDD	4.611409, 101.1415	4.610136, 101.140587	JALAN TAMBUN
HDD	4.612945, 101.144251	4.611229, 101.143442	JALAN TAMBUN
HDD	4.614996, 101.144834	4.612945, 101.144251	JALAN TAMBUN
HDD	4.616801, 101.145207	4.614996, 101.144834	JALAN TAMBUN
HDD	4.61892, 101.145756	4.616801, 101.145207	JALAN TAMBUN
HDD	4.620048, 101.146637	4.61892, 101.145756	JALAN TAMBUN
HDD	4.621494, 101.148321	4.620048, 101.146637	JALAN TAMBUN
HDD	4.610136, 101.140587	4.608707, 101.141235	JALAN TAMBUN
HDD	4.611229, 101.143442	4.611409, 101.1415	JALAN TAMBUN
HDD	4.583121, 101.13568	4.583022, 101.137441	PESIARAN HALAMAN AMPANG
HDD	4.583022, 101.137441	4.583131, 101.139424	PESIARAN HALAMAN AMPANG 1

NOTA :

1. Sila rujuk dalam lampiran Pelan Izin Lalu

CATATAN:



TANDATANGAN : PENGURUS KORIDOR NEGERI

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN (KUDR)

6.12.20

Tarikh