



مجلس دائره تافه

MAJLIS DAERAH TAPAH

Jalan Stesyen,
35000 Tapah,
Perak Darul Ridzuan.

25/0662

No. Telefon : 05 - 401 1326 / 2329
No. Faks : 05 - 401 2288
E-mel : mdt@mdtapah.gov.my
Web : www.mdtapah.gov.my

Koridor Utiliti Darul Ridzuan
B-G-9 & B-G-11
Greentown Suria,
Jalan Dato' Seri Ahmad Said
30450 Ipoh, Perak.



Ruj Kami : Bil (18)dlm.MDT.B1/1/25 JLD.2
Tarikh : 12 Muharram, 1447Hijrah
08 Julai, 2025

Tuan,

CADANGAN MEMBINA SKIM PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI : - 83 UNIT RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS A (20'X70') DI ATAS LOT 16682 – LOT 16764 – 26 UNIT RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS B (22'X70') DI ATAS LOT 16765 – LOT 16790 – 48 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT DI ATAS LOT 16791 – LOT 16838, BERHAMPIRAN TAMAN SRI MAS, MUKIM BIDOR, DAERAH BATANG PADANG, PERAK DARUL RIDZUAN TETUAN LANGKAU MAJU SDN. BHD.

-Permohonan Permit Izinlalu

Dengan segala hormatnya merujuk kepada surat tuan yang bertarikh 16 Julai 2025 mengenai perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Majlis Daerah Tapah tiada halangan dengan permohonan tersebut. Walaubagaimanapun pihak tuan perlu mematuhi beberapa syarat sebelum kerja-kerja korekan jalan dimulakan. Syarat-syarat adalah seperti berikut:-

2.1 Pihak tuan perlu membuat bayaran permit seperti berikut:

BIL	LOKASI	BAYARAN KOREKAN DAN IZINLALU (RM)	CAGARAN (RM)	JUMLAH KESELURUHAN
1	Jalan Persiaran Sri Mas 3	RM 2,820.00	RM 2,000.00	RM 4,820.00

2.2 Kaedah penanaman tiang harus jenis 'Over Head' dan mengikut piawaian penanaman yang bersesuaian dengan keadaan di tapak;

2.3 Tempoh masa yang dibenarkan untuk penanaman tiang adalah selama tiga (3) bulan sahaja, bermula dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan;

2/..

“ Menuju Kejayaan ”



Ruj Kami : Bil (18) dlm. MDT. B1/1/25 JLD.2
Tarikh : 12 Muharram, 1447Hijrah
08 Julai, 2025

- 2.4 Pihak tuan perlu memastikan aliran trafik di kawasan berkenaan dalam keadaan yang selamat dan terkawal serta tidak mengganggu orang awam yang menggunakan jalan tersebut;
- 2.5 Setelah siap kerja-kerja korekan / izin lalu tersebut pihak tuan dikehendaki menurap semula kawasan yang terlibat dan memastikannya dalam keadaan yang baik serta bersih dari segala sisa bahan binaan juga tidak menjejaskan keselamatan dan kesihatan orang awam;
- 2.6 Pihak KUDR perlu memastikan kaedah penanaman tiang mana-mana kawasan dibawah MDT perlu mengambilkira saiz longkang 600mm x 600mm;
- 2.7 Segala risiko kemalangan dan kerosakan terhadap infrastruktur adalah di bawah tanggungjawab KUDR sepenuhnya. Sebarang kejadian sedemikian akan menjejaskan wang deposit, dan pihak MDT berhak untuk merampas wang deposit tersebut.

Kerjasama dan perhatian tuan berhubung perkara di atas amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI "

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,



(ABDULLAH NASIH ULYAN BIN HUSSAIN)
Ketua Jabatan Kejuruteraan dan Bangunan
b.p. Yang Dipertua
Majlis Daerah Tapah

- Sk.
- 1) Yang Dipertua, Majlis Daerah Tapah
 - 2) Setiausaha, Majlis Daerah Tapah
 - 3) Kawasan Kreatif Sdn Bhd
 - 4) Fail Timbul

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN SDN. BHD	
TINDAKAN / MAKLUMAN	
<input type="checkbox"/>	KETUA OPERASI
<input type="checkbox"/>	PENGURUS SUMBER MANUSIA
<input type="checkbox"/>	KETUA PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
<input checked="" type="checkbox"/>	PENGURUS KORIDOR NEGERI
<input type="checkbox"/>	PEGAWAI KHAS (PEJABAT KPE DAN PENTADBIRAN
CATATAN	
Fm/Pa Su	
Fjg	

" PERAK SEJAHTERA 2030 "
" PROMISING PERAK " TMP 2024

JKN/operasi/perant/perseben

- surat pemakluman

- laporan pementaun

- update tracker/KUDRA