

ARAHAN KERJA

NO. ARAHAN KERJA
WO-05-0505

TARIKH
30.05.2025

ARAHAN DARI KUDR	VENDOR AGF	BAHAGIAN PENGURUS OPERASI
----------------------------	----------------------	-------------------------------------

Kepada		Butiran Kerja		
ASIA GLOBAL FIELD SDN BHD		PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTRUKTUR GENTIAN OPTIK BERTAMBAH DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA – PERAK & KEDAH) SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU ABC4102 – SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HING WA		
NO.	BUTIRAN	JARAK (M)	LOKASI	
1	Mohon Atur Lawatan Tapak	<u>2920</u>		
	Koordinat Mula	Koordinat Akhir	Jarak	Nama Jalan
CP	4.835221, 101.009289	4.834894, 101.008879	175	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834894, 101.008879	4.835026, 101.008767	105	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834894, 101.008879	4.833853, 101.007813	315	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834894, 101.008879	4.834448, 101.007404	245	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834839, 101.008334	4.835159, 101.008055	105	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834618, 101.007742	4.834824, 101.007655	40	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834448, 101.007404	4.835657, 101.006885	245	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.835657, 101.006885	4.837454, 101.007792	330	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836687, 101.007481	4.835909, 101.008471	275	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836386, 101.007875	4.835706, 101.007508	290	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836113, 101.007728	4.835891, 101.008015	45	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.837454, 101.007792	4.835421, 101.009893	390	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836032, 101.009512	4.836243, 101.009974	180	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836504, 101.008906	4.837039, 101.008797	180	KAMPUNG BARU SALAK UTARA

NOTA :

- Sila rujuk dalam lampiran Pelan Izin Lalu

CATATAN:

Rujuk TP untuk penentuan jajaran
& kaedah korekan

BP



TANDATANGAN : PENGURUS KORIDOR NEGERI

30/5/2025

Tarikh

ARAHAN KERJA

NO. ARAHAN KERJA
WO-05-0505

TARIKH
30.05.2025

ARAHAN DARI	VENDOR	BAHAGIAN
KUDR	KAD	GIS

Kepada	Butiran Kerja			
KUMPULAN ASIA DEBUT SDN BHD	PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTRUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA – PERAK & KEDAH) SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU ABC4102 – SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HING WA			
NO.	BUTIRAN	JARAK (M)	LOKASI	
1	Mohon Sediakan Pelan Izin Lalu (PIL) dan data lot	<u>2920</u>		
	Koordinat Mula	Koordinat Akhir	Jarak	
	Nama Jalan			
CP	4.835221, 101.009289	4.834894, 101.008879	175	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834894, 101.008879	4.835026, 101.008767	105	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834894, 101.008879	4.833853, 101.007813	315	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834894, 101.008879	4.834448, 101.007404	245	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834839, 101.008334	4.835159, 101.008055	105	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834618, 101.007742	4.834824, 101.007655	40	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.834448, 101.007404	4.835657, 101.006885	245	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.835657, 101.006885	4.837454, 101.007792	330	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836687, 101.007481	4.835909, 101.008471	275	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836386, 101.007875	4.835706, 101.007508	290	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836113, 101.007728	4.835891, 101.008015	45	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.837454, 101.007792	4.835421, 101.009893	390	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836032, 101.009512	4.836243, 101.009974	180	KAMPUNG BARU SALAK UTARA
CP	4.836504, 101.008906	4.837039, 101.008797	180	KAMPUNG BARU SALAK UTARA

NOTA :

- Sila rujuk dalam lampiran Borang Kelulusan Izin Lalu

CATATAN:

Rujuk IP untuk penentuan jajaran kaedah korekan.

BP

TANDATANGAN : PENGURUS KORIDOR NEGERI

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN (KUDR)

30/5/2025

Tarikh