

**KORIDOR  
UTILITI**  
DARUL RIDZUAN



**SEBUT HARGA KERJA MEMASANG, MENGUJI DAN  
MENTAULIAH PAIP JENIS UPVC PN 12 BERUKURAN 100MM Ø  
BAGI MENGGANTIKAN PAIP 100MM Ø AC /CAST IRON  
YANG KERAP BOCOR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI  
JALAN A13 CHEMOR BERHAMPIRAN STESEN KERETAPI LAMA  
TG RAMBUTAN, CHEMOR, PERAK BAGI TEMPOH ENAM BELAS  
(16) MINGGU.**

**PELAN IZIN LALU**

**NO FAIL RUJUKAN  
KUDR/LAP/B/04/25/0353**



**TAJUK PERMOHONAN**  
SEBUT HARGA KERJA MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PAIP JENIS UPVC PN 12 BERUKURAN 100MM Ø BAGI MENGGANTIKAN PAIP 100MM Ø AC /CAST IRON YANG KERAP BOCOR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN A13 CHEMOR BERHAMPIRAN STESEN KERETAPI LAMA TG RAMBUTAN, CHEMOR, PERAK BAGI TEMPOH ENAM BELAS (16) MINGGU.

- PETUNJUK**
- JALAN JKR
  - JALAN PBT
  - JALAN PERSENDIRIAN
  - CARRIAGE WAY
  - TITIK MULA/AKHIR


**PIHAK BERKUASA MELULUS**

	<b>MAJLIS DAERAH BATU GAJAH</b>

**PENYEDIA UTILITI**



JENIS PELAN	PELAN IZIN LALU
DILUKIS OLEH	NUR FAKIHAH
TARIKH	2025-04-17
DISEMAK & DISAHKAN	GS ADNIN FARAHM
TARIKH	2025-04-17
MUKA SURAT	1/1
NO FAIL RUJUKAN	PINDAAN
KUDR/LAP/B/04/25/0353	00



**KOORDINAT AKHIR**  
4.670390, 101.156439

**KOORDINAT MULA**  
4.671729, 101.155601

**JARAK KESELURUHAN :239 m**

KAEDAH	JARAK	PBM
CW	239 m	PBT

\*PENGUKURAN BERDASARKAN JARAK SATELIT