

TAJUK PROJEK:

CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR YANG MENGANDUNGI: 1. 4 BLOK KEDIAMAN PANGSAPURI A, B, C, D ARAS 1 - ARAS 23 (542 PARCEL SETIAP BLOK) 2. 2 BLOK TEMPAT LETAK KERETA A.BLOK 1 ARAS 1 - ARAS 6A (902 PARCEL) B.BLOK 2 ARAS 1 - ARAS 6 (829 PARCEL) 3. 3 KEDAI, 1 PEJABAT DAN 1 TADIKA (PERNIAGAAN) 4.KEMUDAHAN SEPERTI DEWAN, SURAU, PONDOK PENGAWAL, RUMAH SAMPAH, PENCAWANG TNB, LOJIRAWATAN NAJIS DAN KEMUDAHAN KEMUDAHAN BERKAITAN DI ATAS PT 276071 DAN PT 276072, BANDAR MERURAYA, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN MAJU TELUK BATIK SDN BHD

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/A/06/26/0242
TARIKH LAWATAN:	06 JULAI 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.669020,101.070598**

Koordinat Akhir: **4.672346,101.082324 / 4.661361,101.078107**




Jumlah Jarak : 4870 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jara (m)0
1.	JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)	JKR	2243
2.	JALAN MERU @JALAN LEBUH MERU (A268)		
3.	JALAN MASUK PPU MERU RAYA TNB	MBI	2597
4.	JALAN MERU UTAMA A2		
5.	PERSIARAN MERU UTAMA		
6.	PERSIARAN MERU RAYA 2		
7.	PERSIARAN TAMAN MERU 30		
8.	JALAN JATI		
9.	JALAN TAMAN JATI 1		
10.	PEKELILING MERU INDAH		
11.	SUNGAI SAH	JPS	30
Jumlah Jarak:			4870 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)		4870	4	Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)				Meter
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)				Meter
Jumlah Jarak :			4870	Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD			43	Nos
Cadangan Manhole				Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Cadangan Manhole				
Cadangan Pit HDD	3	2	1.5	9
Cadangan Detail Manhole	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR DAERAH KINTA		2243	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	MAJLIS BANDARAYA IPOH		2597	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)	JPS KINTA & BATANG PADANG		30	Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1. Lawatan tapak pada 06.07.2026 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 4870-meter menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD). 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Muhamad Firdaus Bin Aprisul Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 24/08/2026	Nama: Muhammad Syahir Bin Amran Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 24/08/2026


GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-




LOKASI KOORDINAT MULA KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MASUK PPU MERU RAYA TNB




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MASUK PPU MERU RAYA TNB




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MASUK PPU MERU RAYA TNB



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MASUK PPU MERU RAYA TNB



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MERU UTAMA A2




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MERU UTAMA A2




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MERU UTAMA A2




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PERSIARAN MERU UTAMA




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PERSIARAN MERU UTAMA



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI SUNGAI SAH




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MERU @JALAN LEBUH MERU (A268)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MERU @JALAN LEBUH MERU (A268)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MERU @JALAN LEBUH MERU (A268)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MERU @JALAN LEBUH MERU (A268)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PERSIARAN MERU RAYA 2



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PERSIARAN MERU RAYA 2




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PERSIARAN MERU RAYA 2



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PERSIARAN TAMAN MERU 30



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN JELAPANG - CHEMOR (A1)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JATI



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JATI



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JATI




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JATI



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JATI




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN JATI




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TAMAN JATI 1




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TAMAN JATI 1




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TAMAN JATI 1




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TAMAN JATI 1



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PEKELILING MERU INDAH




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PEKELILING MERU INDAH



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PEKELILING MERU INDAH



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PEKELILING MERU INDAH



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI PEKELILING MERU INDAH