

TAJUK PROJEK:

CADANGAN PEMASANGAN UTILITI BAGI KABEL TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN REZAB JALAN AWAM DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN TT DOTCOM SDN BHD – COV SPUR TAMAN BEMBAN INDAH, TAMAN PUSING SAKURA & TAMAN ANJUNG BEMBAN MAJU

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TTDC/A/07/26/0273
TARIKH LAWATAN:	07 JULY 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula A: 4.482278,101.011638
Koordinat Akhir A: 4.481108,101.012245

*atas pmt 2M (P.T.05)
- uprise RTM mure*



Jumlah Jarak : 126 meter

Koordinat Mula B: 4.486459,101.016259
Koordinat Akhir B: 4.484397,101.016576

bawah 1M 2M (P.T.05)



Jumlah Jarak : 265 meter

Koordinat Mula C: **4.478568,101.002510**

Koordinat Akhir C: **4.478192,101.003720**




Jumlah Jarak : 214 meter

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	IPOH-LUMUT HIGHWAY (FT5)	JKR	230
2.	JALAN BESAR PUSING UTUSAN	MDBG	126
3.	JALAN MASUK SMK PUSING	MDBG	102
4.	DATARAN BEMBAN 20	MDBG	214
5.	JALAN DATARAN BEMBAN UTAMA		
Jumlah Jarak:			672 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)		672	4	Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)				Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)				Meter	
Jumlah Jarak :			672	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos	
Cadangan Pit HDD				Nos	
Cadangan Manhole			3	Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)		Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching					
Cadangan Manhole		1.2	0.9	0.9	0.97
Cadangan Pit HDD					
Cadangan Detail Manhole		Jenis		Nos	
Manhole		JRC 7		3	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa		Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)		JKR DAERAH KINTA		230	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)		Majlis Daerah Batu Gajah		442	Meter
Pejabat Daerah (PD)					Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)					Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian					Meter
Nota Tambahan: -					
1. Lawatan tapak pada 08.12.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 230-meter menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD) di Jalan Jkr Ipoh-Lumut (FT5) dan jarak sepanjang 442-meter menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD) di Jalan Majlis Daerah Batu Gajah. 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).					



Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Muhamad Firdaus Bin Aprisul Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 07/07/2026	Nama: Muhammad Syahir bin Amran Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 07/07/2026

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



LOKASI KOORDINAT MULA KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI IPOH-LUMUT HIGHWAY (FT5)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI IPOH-LUMUT HIGHWAY (FT5)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BESAR PUSING UTUSAN



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BESAR PUSING UTUSAN



LOKASI KOORDINAT AKHIR KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BESAR PUSING UTUSAN



LOKASI KOORDINAT MULA KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI IPOH-LUMUT HIGHWAY (FT5)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI IPOH-LUMUT HIGHWAY (FT5)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI IPOH-LUMUT HIGHWAY (FT5)




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI IPOH-LUMUT HIGHWAY (FT5)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MASUK SMK PUSING




LOKASI KOORDINAT AKHIR KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN MASUK SMK PUSING




LOKASI KOORDINAT MULA KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI DATARAN BEMBAN 20



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI DATARAN BEMBAN 20



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI DATARAN BEMBAN 20




LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN DATARAN BEMBAN UTAMA



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN DATARAN BEMBAN UTAMA



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN DATARAN BEMBAN UTAMA



LOKASI KOORDINAT AKHIR KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN DATARAN BEMBAN UTAMA

